

Ficha Técnica

QUITAPINTURAS

Código: 83100 Complementos

JUNO

DESCRIPCIÓN

Decapante de altas prestaciones y acción rápida. Exento de Cloruro de Metileno. Penetra entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos. Elimina pinturas y barnices eficazmente.

USO: INTERIOR - EXTERIOR

Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, colas, esmaltes y barnices. Empleado generalmente en restauración de muebles, elementos decorativos de carpintería tanto en interiores como exteriores y limpieza de útiles de trabajo en los cuales no existan piezas de plástico sensibles a los disolventes. En general cualquier estructura que sea necesaria decapar.

PROPIEDADES

- Elimina eficazmente un amplio rango de pinturas, esmaltes y barnices
- Permite acceder a rincones difíciles
- Formulación respetuosa con la madera
- Puede utilizarse sobre superficies verticales
- Alto poder de penetración entre la película y el soporte
- Acción rápida
- Fácil aplicación y eliminación
- Exento de cloruro de metileno

Aspecto: Gelatinoso

Color: Incoloro

Viscosidad: Mínimo 5 P S/FR1007

Densidad: 1,24 ± 0,05 g/cc S/FR1001

Secado: Amplio tiempo de trabajo

Tiempo de actuación mínimo: 10 -15 min

Tiempo de actuación máximo: 4 horas

Diluyente: No diluir

Rendimiento: Según el tipo de pintura a decapar

Punto de inflamación: 6 °C

83100 INCOLORO



Formato: 0,375 / 0,750 / 4 L

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica pueden cambiar y deben ser actualizadas. Consulte www.juno.es o su representante JUNO más cercano para obtener la ficha técnica más reciente. El asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, están basadas en la experiencia y conocimiento técnico de JUNO. Los datos mostrados en este documento deben ser considerados una recomendación y como tal no implica compromiso alguno, incluso en lo que respecta a posibles derechos de propiedad industrial de terceros. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos suministrados por JUNO se llevan a cabo por terceros. Consecuentemente, el resultado final es responsabilidad única del cliente, aplicador o manipulador de los productos y no de la empresa suministradora. Este documento no exime al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. En caso de responsabilidad asumida por parte de JUNO, quedará ésta limitada al estricto valor de la mercancía suministrada y utilizada por el cliente, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios ocasionados. JUNO garantiza la calidad de todos sus productos, de conformidad con las Condiciones Generales de Venta vigentes.

Industrias JUNO, S.A. • Barrio Sakoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • infoweb@juno.es • www.juno.es

Ficha Técnica

QUITAPINTURAS

Código: 83100 Complementos



CONSEJOS DE APLICACIÓN

Remover el contenido del envase hasta total homogeneización.

Las superficies deben estar limpias y secas.

No utilizar el Quitapinturas sobre superficies calientes o en corrientes de aire excesiva, ya que su eficacia podría verse mermada.

Proteger las superficies adyacentes que puedan ser afectadas.

MÉTODO DE APLICACIÓN. A brocha, pincel o paletina plana de cerda natural. No emplear material plástico ya que lo disuelve.

Aplicar el Quitapinturas de forma abundante sobre la superficie a decapar, dependiendo del espesor de capa que se quiera eliminar. Si hay muchas capas de pintura puede ser necesario repetir el tratamiento. Esperar 10-15 minutos para que actúe y ablande la pintura. En pinturas muy antiguas y duras puede ser necesario dejar actuar hasta un máximo de 4 horas. Se puede facilitar el decapado rallando parcialmente la película.

Cuando la pintura este reblandecida, eliminar la película mediante una rasqueta o espátula. Limpiar la superficie con disolvente **D-16 (Cod 50.012)**. Los restos de Quitapinturas pueden actuar desfavorablemente sobre la nueva pintura afectando al secado y la adherencia.

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material de trabajo con **D-16 (Cod 50.012)**.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

El producto se debe manipular con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias. Evitar las fuentes de ignición. No debe aspirarse los vapores que contiene. Evítase el contacto con la piel y los ojos, usando guantes y gafas protectoras. En caso de salpicaduras, lavar con agua abundante. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

Almacene el material sobrante en lugar ventilado y seco. Cerrar los envases cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar derrames. Preservar los envases de heladas, altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante la preparación y aplicación del producto. Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Consulte a su ayuntamiento sobre el correcto reciclaje tanto del envase, como de desechos y sobrantes de producto de acuerdo a ley y principios de respeto medioambiental.